


Unidad Administrativa	Servicios Municipales (Bacheo)
Población referencia	Habitantes del municipio de Cuautlancingo
Población potencial	Transeúntes con vehículos
Población objetivo	Transeúntes con vehículos pequeños.
Datos duros	Hallazgos principales en la búsqueda documental
	N/A
Fuentes de los datos duros	
Trabajo de campo	Hallazgos principales del trabajo de campo
	Elevado índice de baches en las calles, lo cual provoca afectaciones en los vehículos que hacen uso de las vialidades
Revisión de sistemas o información interna del Ayuntamiento	Hallazgos principales de los sistemas o información propia
	En el municipio de Cuautlancingo se erradican los baches con jornadas de bacheo en las calles con altos índices de afectación



Disminuir Baches del municipio de Cuautlancingo mediante el servicio integral de las cuadrillas

Elevadas generaciones de afectaciones a las vías terrestres

Atención a baches conforme a Demanda

Bachear con jornadas de por lo menos 6 m³ de material asfáltico.

Realizar 1 inspección semanal en busca de vialidades con mayores afectaciones

Dar una capacitación al año, sobre adecuada aplicación del material

Atención de Hundimientos (Bajo demanda)



mayores credenciales

del material



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA	LÍNEA BASE	META		
FIN (Servicios Municipales) Contribuir al cuidado del medio ambiente de Cuautlancingo a través del mantenimiento de espacios públicos	índice de mantenimientos por cada tipo de espacios públicos	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos a realizar por tipo de espacio)*100	96	96	índice de mantenimientos por cada tipo de espacios públicos	Los materiales de trabajo se reciben en tiempo y forma
PROPÓSITO (Parques y Jardines) La población de Cuautlancingo cuenta con la atención a los riesgos identificados en espacios públicos	Porcentaje de riesgos atendidos	(Riesgos atendidos/Riesgos identificados)*100	1	1	Matriz de Administración de Riesgo	Los materiales de trabajo se reciben en tiempo y forma
COMPONENTE 7 Reparación de baches atendida	Porcentaje de baches atendidos	(Baches atendidos/Baches detectados)*100	100%	100%	Bitacora de atención de baches y hundimientos	Las vialidades de cuautlancingo presentan menor numero de baches
ACTIVIDAD 1 Bachear 1340 M3 de asfalto					Evidencia fotográfica y Bitacora.	Las condiciones climaticas permiten la aplicación del material
ACTIVIDAD 2 Realizar 40 inspecciones a vialidades					Evidencia fotografica y reporte de inspección	Las inspecciones se realizan en tiempo y forma
ACTIVIDAD 3 Capacitar 1 vez al personal para la aplicación del material asfaltico					Evidencia fotográfica y Lista de asistencia	Mejor aplicación de material, para mayor durabilidad
ACTIVIDAD 4 Atencion de 12 Hundimientos (Bajo demanda)					Evidencia fotográfica y Bitacora	La poblacion evita realizar tomas tardias